

Relatório do veículo



AAA-1234

Chassi	*****15966
Marca	CHEVROLET
Modelo	CHEVPRISMA 10MT LT
Município	VILA VELHA
UF	ES
Cor	BRANCA
Ano Fabricação	2013
Ano Modelo	2013
Cilindradas	1000
Combustivel	ALCOOL_GASOLINA
Codigo Fipe	004432-6
Tipo Veiculo	AUTOMOVEL

Código
a178f1d4-e4cd-4c13-b7bd-f6903aa21490

Realização
15/07/2020 às 16:15:26



Origem Vila velha - ES

Idade do veículo 9 anos

Quilometragem 90.000 km

Baseamos nossa KM na média de rodagem nacional, sem vínculo com o veículo e com a finalidade de embasamento.



3 itens reprovados



3 pontos de atenção



1 itens aprovados

Resumo Veicular

Remarketing encontrado

Leilão encontrado

Duplicidade de motor encontrada

Recall encontrado

Indício Sinistro encontrado

Risco Médio de mercado encontrado

Decodificação correta

Análise de Mercado

Preço Fipe	31.322,00
Preço Médio no Brasil	30.382,34
Preço Financeira	30.304,04
Preço Médio no Estado	30.294,64
Modelo Fipe	CHEVROLET / CHEVPRISMA 10MT LT

Dados Do Veículo

Dados Cadastrais

Placa	AAA1234	Chassi	*****15966
Número Motor	4025549	Potência	80
Cilindradas	1000	Tipo Documento Comprador	2
Data Última Atualização	22/03/2013	Município	VILA VELHA
Estado	ES		

Descrição Veículo

Marca	CHEVROLET	Modelo	CHEVPRISMA 10MT LT
Cor	BRANCA	Ano Fabricação	2013
Espécie Veículos	PASSAGEIRO	Ano Modelo	2013
Número Passageiros	5	Combustível	ALCOOL_GASOLINA

Ficha Técnica

Tipo De Montagem	1	Tipo Veículo	AUTOMOVEL
Peso Bruto Total	140,00	Capacidade Caraga	0,00
Capacidade Máxima Tração	140,00	Tipo Carroceria	NAO APLICAVEL
Quantidade Eixos	0		

Decodificador Chassi



CHASSI DECODIFICADO CORRETAMENTE

Interpretamos o código de chassi do veículo e disponibilizamos os dados fornecidos pela montadora. Isso permitirá que você compare os dados originais com os dados atualizados pelo cadastro nacional do veículo, possibilitando a prevenção de fraudes como chassi e cor do veículo adulterados, além de permitir a correta informação do ano/modelo do veículo, potência etc.

CHEVROLET/Prisma LT 1.0 SPE/4 Flex 4P - 004432-6

Chassi	*****15966	Fábrica	Gravatá - RS
Marca	CHEVROLET	Modelo	Prisma LT 1.0 SPE/4 Flex 4P
Tração		Tipo Carroceria	Sedan
Combustível	INDERTEMINADO	País Origem	Brasil
Versão	LT	Ano Modelo	2013
Ano Fabricação	2013	Quantidade Portas	4
Código Fipe	004432-6	Região Geográfica	America do Sul
Quantidade Irregularidades	0	Conclusão	Completa

Preço Mercado Seguradoras

A Tabela Fipe é uma fonte considerada "oficial", utilizada nacionalmente para expressar a média de preços de veículos comercializados. Nesse item, mostramos a cotação mais atualizada da Fipe para o veículo consultado.

Lista Item Preço Mercado Seguradoras - 1

Código Fipe	004432-6	Ano Modelo	2013
Vigência	7/2020	Preço Fipe	31.322,00
Combustível	GASOLINA	Modelo Fipe	PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p
Fabricante Fipe	GM - Chevrolet		

Desvalorização Média



DECODIFICAÇÃO ENCONTRADA

Apresentamos um quadro com o histórico de variações de preço do veículo consultado. Dessa forma, você conseguirá calcular a desvalorização média do veículo ao decorrer dos anos e verificar se possui potencial de revenda ou se sofrerá muita depreciação financeira.

GM - Chevrolet/PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p - 004432-6

2013	2014	2015	2016	2017
00,00 %	-09,08 %	-07,23 %	-05,33 %	-08,03 %
00,00 %	-09,08 %	02,03 %	02,04 %	-02,84 %
2018	2019	2020		
-01,29 %	-06,88 %	-12,81 %		
07,32 %	-05,66 %	-06,37 %		

Leilão



CONSTA OCORRÊNCIA

Verificamos, em diversas bases, se o veículo consultado tem registros em leilões. Vale lembrar que carros, motos e caminhões leiloados podem ter menor aceitação por seguradoras e, além disso, podem ter um histórico mais imprevisível (já pode ter sido batido ou pode ter pendências judiciais/documentais, por exemplo).

Lista Dados Leilao - 1

Placa	AAA1234	Chassi	*****15966
Modelo	CHEVPRISMA 10MT LT	Ano Modelo	2013
Ano Fabricação	2013	Cor	BRANCA
Leiloeiro	NC	Comitente	NC
Lote	1589	Data Leilão	04/05/2017

Analise de Risco Leilão Complementar

Situação veículo (score)



Aceitação de seguro



Percentual sobre a tabela fipe



Dispensa de vistoria especial (Laudo Cautelar)



Duplicidade Motor



DUPLICIDADE MOTOR ENCONTRADA

Todo veículo tem uma numeração gravada no motor (e ela precisa combinar com a numeração do chassi). Caso a consulta acuse irregularidade, é fundamental verificar se o veículo teve o motor trocado, ou se existe um motor clonado, com a mesma numeração, rodando por aí.

Chassi Motor - 1

Chassi *****15966

Chassi Motor - 2

Chassi *****33903

Chassi Motor - 3

Chassi *****72167

Leilão Remarketing



CONSTA OCORRÊNCIA


O que chamamos de "Remarketing" é uma espécie de leilão informal. Muitas vezes, veículos são comercializados em feirões ou eventos afins (o que também traz uma certa incerteza do histórico do veículo) Nesse item, verificamos se há registro desse tipo de comercialização e, caso positivo, ainda mostramos as fotos.

Dados Cadastrais Remarketing

Placa	AAA1234	Chassi	*****15966
Ano Fabricação	2013	Ano Modelo	2013
Modelo	CHEVPRISMA 10MT LT	Situação Chassi	
Combustível	ALCOOL_GASOLINA	Cor	BRANCA
Renavam	00000000000	Segmento	COMERCIAL LEVE
Sub Segmento	CL - PICK-UP GRANDE	Número Caixa Câmbio	
Número Carroceria		Número Eixo Traseiro	
Quantidade Eixos	2		

Rating

Score



Aceitação Veículo



Porcentagem Referência



Exigência Vistoria



Checklist

Lista de Fotos do Checklist



 1 2 3

Remarketings

Item Remarketing - 1

Organizador	BRASCAR VEICULOS	Vendedor	
Item	0	Data Evento	22/07/2016
Situação Chassi	NAO INFORMADO	Situação Veículo	NAO INFORMADO
Condição Motor	NAO INFORMADO	Condição Câmbio	NAO INFORMADO
Observação	BATIDO		

Item Remarketing - 2

Organizador	BRASCAR VEICULOS	Vendedor	
Item	29	Data Evento	21/07/2016
Situação Chassi	NAO INFORMADO	Situação Veículo	NAO INFORMADO
Condição Motor	NAO INFORMADO	Condição Câmbio	NAO INFORMADO
Observação	BATIDO		

Indício De Sinistro



CONSTA OCORRÊNCIA

Muitos vendedores tem como prática comprar carros batidos, reformar e vender (sem comunicar os reparos realizados, claro). Por isso, indicamos quando há indícios de sinistros - se o carro já sofreu perda total ou se teve alguma avaria que possa comprometer sua estrutura e segurança.

Recall



RECALL ENCONTRADO

Nesse item, mostramos se o veículo consultado já teve chamadas para recall da montadora. Caso já tenha ocorrências, é um ponto para que o comprador fique alerta e verifique com o atual proprietário se essa chamada foi devidamente atendida e o problema foi solucionado.

Item Recall - 1

Procedimento	SUBSTITUICAO BOLSA AIRBAG PASSAGEIRO	Comunicado	DANOS AOS PASSAGEIROS/TERCEIROS
---------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------------

Item Recall - 2

Procedimento	TROCA BOMBA DE AGUA	Comunicado	DANOS AO MOTOR
---------------------	---------------------	-------------------	----------------

Risco De Aceitação De Mercado



CONSTA OCORRÊNCIA

Verificamos em várias bases de dados ocorrências que podem indicar algum risco de reparos ou restrições junto a seguradoras, fornecendo um parecer se o veículo será aceito em avaliações de seguros futuros ou comercialização. Esses dados são buscados de seguradoras, desmanches, empresas de recuperação de veículos, etc.



Observações

- O sistema CarZen depende de várias bases de dados para trazer precisão e confiabilidade à suas consultas.
- Ainda que empregando os melhores esforços, o CarZen se exime de qualquer responsabilidade pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas.
- O CarZen não garante a procedência do veículo e que as bases consultadas possuam 100% das informações cadastradas, se limitando a apresentar as informações obtidas nas bases consultadas.